

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Администрация
 муниципального образования
 Октябрьский район Амурской области
 Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная
 школа с. Варваровка»
 (МОУ СОШ с. Варваровка)
 ул. Молодёжная, 37, с. Варваровка
 Октябрьский район,
 Амурская область, 676637,
 Тел: 21-4-46 varvarovka-school@rambler.ru
 ОКПО 52907985, ОГРН 1022801062030
 ИНН 2821003478 КПП 282101001
 Исх № 187 от 27.07.2019г.

В Отдел надзорной деятельности и
 профилактической работы по
 Завитинскому и Октябрьскому районам

Отчёт
 по Предписанию ГУ МЧС России по Амурской области
 ОНД и ПР по Завитинскому и Октябрьскому району № 10/1/1 от 31.05.2019
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 МОУ СОШ с.Варваровка

№ п/п	По предписанию		Устранено (может быть устранено силами ОО)	Необходимо для устранения		
	Выявленное нарушение	Срок выполнения		Планируемые меры для устранения	Планируемая сумма	Примечание
1.	С 2018 года не было проведено ни одного повторного инструктажа	01.08.2019	Выполнено			Повторный инструктаж проведен 03.06.2019, в журналах сделаны записи, утверждена программа проведения инструктажей по ППБ
2.	<u>В здании средней школы:</u>	01.08.2019	Выполнено			Табличка с номером

	На 1 этаже, на вахте на видном месте отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны установленной формы 101; 112					телефона «101» установлена на видном месте на 1 этаже на вахте на видном месте
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям главы XVIII Правил противопожарного режима в РФ в части отсутствия указания на допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте	01.08.2019	Выполнено			Инструкция по пожарной безопасности для средней школы разработана в соответствии с требованиями главы XVIII Правил противопожарного режима в РФ (указано допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте) и утверждена приказом МОУ СОШ с. Варваровка от 08.07.2019 №108
4.	Планы эвакуации своевременно не пересматриваются с учетом изменяющихся условий, их данные не соответствуют действительности: количество огнетушителей и места их расположения не совпадают с указанными в Планах		Выполнено			Планы эвакуации пересмотрены, исправлены, приведены в соответствие с действительным количеством огнетушителей и их месторасположением
5.	Позэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара размещены не в соответствии с местом размещения, указанных в планах		Выполнено			Позэтажные планы (схемы) эвакуации людей пересмотрены, исправлены в соответствии с местом их размещения
6.	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, наблюдаются регулярные			Сделана заявка № 03-1998 от 01.08.2019 в РОО на выделение	1 000 050,00 руб.	

	ложные сработки. Гарантийные сроки эксплуатации нарушены (более 15 лет). Сигнализация нуждается в полной замене.			денежных средств, предоставлена смета на замену автоматической пожарной сигнализации, договор с ООО «Союз»		
7.	Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.		Выполнено			Инструкция о порядке действий дежурного персонала разработана для средней школы и утверждена приказом № 108 от 08.07.2019
8.	Отсутствуют сведения по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок (эвакуации), т.е. сведения по отработке плана эвакуации, соответствующие акты за 2019 год предоставлены не были.		Выполнено			Акты по отработке плана эвакуаций за 2018 – 2019 учебный год оформлены и предоставлены
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты		Выполнено			Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) ППЗ для средней школы утверждена приказом № 108 от 08.07.2019 и размещена в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста).
10.	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на		Выполнено			Огнетушители установлены на высоту 1,5 м от пола до верха

	высоте более 1,5 метра от пола.					
11.	На корпусах некоторых огнетушителей обнаружены повреждения лакокрасочных покрытий, сколы. Однако в журнале проверок огнетушителей данные недостатки не указаны. Во время ежеквартальной проверки, кроме прочего, в ходе проведения внешнего осмотра должно контролироваться: отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя, состояние защитных и лакокрасочных покрытий		Выполнено			Осуществили перезарядку огнетушителей, имеющие сколы и трещины закрашены
12.	Не проводится ежегодная проверка углекислотных огнетушителей, в процессе которой проверяют параметры ОТВ, путем взвешивания, и если они не соответствуют требованиям нормативных документов. Проводят перезарядку огнетушителей.		Выполнено			Проведена проверка углекислотных огнетушителей
13.	Запорно-пусковое устройство огнетушителя № 38 не опломбировано одноразовой пломбой		Выполнено			Огнетушитель № 38 проверили и опломбировали
14.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.		Выполнено			Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы в исправленном состоянии, размещены в средней школе
15.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) стропильной системы и обрешетки кровли здания основной		Выполнено	Сделана заявка в РОО о выделении	97 749,00 руб.	Огнезащитная обработка кровли здания средней школы проведена

	школы			денежных средств на проведение огнезащитной обработки кровли на здании основной школы, предоставлена смета, счет на оплату и договор с ООО «Момент»		(Протокол и акт № 33 от 09.08.2019г.)
16.	В здании начальной школы: Отсутствует отдельная от общей школы Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями главы XVIII Правил противопожарного режима в РФ		Выполнено			Инструкция о мерах пожарной безопасности для начальной школы разработана и утверждена приказом от 08.07.2019 №108
17.	На 1 этаже, на видном месте отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны установленной формы 101,112		Выполнено			Табличка с номером телефона «101» установлена на 1 этаже на вахте (пожарном посту) в начальной школе на видном месте
18.	Планы эвакуации своевременно не пересматриваются с учетом изменяющихся условий, его данные не соответствуют действительности: количество огнетушителей и места их расположения не совпадают с указанными в Плане.		Выполнено			Планы эвакуации пересмотрены, исправлены, приведены в соответствие с действительным количеством огнетушителей и их месторасположением
19.	Позэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара размещены не в		Выполнено			Позэтажные планы (схемы) эвакуации людей

	соответствии с местом размещения, указанном в планах					пересмотрены, исправлены в соответствии с местом их размещения
20.	На объекте отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре		Выполнено			Инструкция разработана для средней школы и утверждена приказом № 108 от 08.07.2019
21.	Отсутствуют сведения по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок (эвакуации), т.е. сведения по отработке плана эвакуации, соответствующие акты за 2019 год предоставлены не были		Выполнено			Акты об отработке плана эвакуации за 2018 – 2019 учебный год оформлены и предоставлены

Отчёт подготовил:

Директор школы



Т.В. Минькова