УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГКУ АО УСЗН
по Октябрьскому району
_____ Л.А. Рябочова
«15» октября 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5

Октябрьский район
Наименование территориального образования субъекта РФ

«15 » октября 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _здание основной и средней школы_
1.2. Адрес объекта 676637, Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _3 этажей, __5428,7__ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет) , 7357 кв.м
1.4. Год постройки здания __1999__, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* __2022 г.__, *капитального* ____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Варваровка» (МОУ СОШ с.Варваровка)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676637, Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществление общеобразовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **школьный автобус, осуществляющий подвоз детей;**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **_50_ м**
3.2.2 время движения (пешком) _**1**_ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, *нет*),
3.2.4 Перекрестки**: нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути***: есть***, *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (КОГУ)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (КОГУ)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (КОГУ)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (КОГУ)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 1,2,3,7 доступны частично избирательно для К,О,Г,У; 4,5,6 структурно-функциональные зоны временно недоступны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2022 по 2025 годы
в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда», утв. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"(с изменениями,утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 449 от 23 марта 2021 г. «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: все структурно-функциональные зоны будут приведены в соответствие с программой и доступны для инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое _____.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____
_____

Руководитель рабочей группы: начальник отдела архитектуры администрации Октябрьского района Юрченко С.В. _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Начальник ГКУ АО УСЗН по Октябрьскому району Л.А. Рябкина _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Октябрьского района Астайкина Т.В _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района Зайцева А.Н. _____
(Ф.И.О) (Подпись)

В том числе:
представитель общественной организации инвалидов: Председатель Октябрьской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» _____ _____
(Ф.И.О) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:
директор МОУ СОШ с. Варваровка Т.В. Минькова _____
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 2021 г. (протокол №___)
Комиссией (название)._____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие информационных знаков	КОСГУ	Установить информационные знаки	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие тактильной плитки	КОСГУ	Оборудовать пути движения тактильной плиткой	К/Р
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						Индивидуальное решение с ТСР; К/Р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.1 1.2	ДЧ-И (КОСГУ) ДЧ-И (КОСГУ)			Индивидуальное решение с ТСР; К/Р

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для КОСГУ, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет контрастной окраски, высота ступенек не соответствует норме, отсутствуют поручни	КОСГУ	Привести в соответствие высоту ступенек, оборудовать поручни, окрасить в контрастный цвет ступени	К/Р
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют поручни	КОСГУ	Установить поручни	К/Р
2.4	Дверь (входная)	есть			Перепады высоты, отсутствуют информационные знаки	КОСГУ	Устранить перепад высоты, установить информационные знаки	К/Р
2.5	Тамбур	есть			Перепады высоты	КОСГУ	Устранение перепадов высоты	К/Р
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2.1 2.3 2.4 2.5	ДЧ-И(ГУ) ДЧ-И (ОГУ) ДЧ-И (ОГУ) ДЧ-И (ОГУ)			К/Р К/Р К/Р К/Р

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для ОГУ,для устранения нарушений еужен капитальный ремонт.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие тактильных полос, информационных знаков	КОСГУ	Установить тактильные полосы, информационные знаки	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет двухуровневых и двухсторонних поручней, контрастной окраски ступеней	КОСГУ	Установить поручни,сделать контрастную окраску ступеней	К/Р
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Узкий проем двери, отсутствие информационных знаков	КОСГУ	Расширить дверные проемы, установить информационные знаки	Индивидуальное решение с ТСР, К/Р
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			отсутствие информационных знаков, нескользящего покрытия	КОСГУ	Установить информационные знаки, оборудовать пол нескользящим покрытием	Индивидуальное решение с ТСР, К/Р
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение с ТСР, К/Р

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

3.1 3.2 3.5 3.6	ДЧ-И(КОГУ) ДЧ-И(ОГУ) ДЧ-И(КОГУ) ДЧ-И(КОГУ)			Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для КОГУ, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт.

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Узкие дверные проходы, отсутствует оборудование для всех групп инвалидов	КОСГУ	Рсширение дверных проходов и замена дверей, приобретение и установка специального оборудования и информационных табличек	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
4.1.	ВНД (КО)			Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона является не доступной для инвалидов групп (КО) и ДЧ-И для(СГУ), для устранения нарушений нужно Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт.

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район,
с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует требованиям ГОСТа	КОСГУ	Установить оборудование для всех групп инвалидов	К/Р, индивидуальные решения с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не соответствует требованиям ГОСТа	КОСГУ	Установить оборудование для всех групп инвалидов	К/Р, индивидуальные решения с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							К/Р индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5.1. 5.3	ВНД ВНД			К/Р индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является не доступной, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «11» октября 2021г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
здание основной и средней школы,676637,Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодёжная, д. 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____