

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГКУ АО УСЗН по
Октябрьскому району

В. С. Сидорова
«20» сентября 2016г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 5

Октябрьский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«20» сентября 2016

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание основной и средней школы
- 1.2. Адрес объекта: 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка ул. Молодежная, д. 35
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа, общая площадь - 5428, 7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7357 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1999г**, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата ПредСТОЯЩИХ плановых реМОНТНЫХ работ: текущего шоль-август 2017года, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка» (МОУ СОШ с. Варваровка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка ул. Молодежная д. 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществление общеобразовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Муниципальный маршрут автобуса «Екатеринославка - Благовещенск».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

Б/А Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (преодоление препятствия в виде теплотрассы). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
-----------	--	--

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (КОГУ)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ОГУ)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (КОГУ)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ГУ)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 1,2,3 структурно-функциональные зоны доступны частично избирательно для К,Г,У,0, 4,5,6 структурно-функциональная зона недоступна.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2016 по 2020 годы _____
в рамках исполнения Плана мероприятий «ДК» по повышению показателей доступности для инвалидов и детей с ОВЗ объектов и услуг в МОУ СОШ с.Варваровка (приказ от 29.08.2016 № 104) _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: все структурно-функциональные зоны будут доступно частично всем группам инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

АЛЛ. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГЦ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

А АЗ, техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта {наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ информационный сайт «Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: начальник отдела архитектуры администрации Октябрьского района Ахмедова А.Л. _____
 (Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник ГКУ АО УСЗН по Октябрьскому району Сёмина О.Я. _____
 (Подпись)

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Октябрьского района Астайкина Т.В. _____
 (Подпись)

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района Зайцева А.Н. _____
 (Подпись)

В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов: Председатель Октябрьской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Степанченко О.И. _____
 (Подпись)

представитель организации,
 расположенной на объекте: директор Т.В.Минькова _____
 (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
 Комиссией (название). _____

Приложение 1
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание основной и средней школы. 676637. Амурская область, Октябрьский район. с.Варваровка.
ул. Молодежная, д. 35
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие информационных знаков	КОСГУ	Установить информационные знаки	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть			Отсутствует тактильная плитка	КОСГУ	Оборудовать пути движения тактильной плиткой	К/Р

1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет					индивидуальное решение с ТСП; К/Р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.1 1.2	ДЧ-И (КОГУ) ДЧ-И (КОГУ)			индивидуальное решение с ТСП; К/Р

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для КОГУ, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСП и капитальный ремонт.

Приложение 2 к

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 2.

Входа (входов) в здание

здание основной и средней школы, 676637, Амурская область. Октябрьский район. с.Варваровка.

ул. Молодежная, д. 35

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет контрастной окраски, высота ступенек не соответствует норме, отсутствуют поручни	КОСГУ	Привести в соответствие высоту ступенек, оборудовать поручни, окрасить в контрастный цвет ступени	К/Р
2.2	Пандус (наружный)	нет						

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют поручни	КОСГУ	Установить поручни	КР
2.4	Дверь (входная)	есть			Перепад высоты, отсутствуют информационные знаки	КОСГУ	Устранить перепад высоты, установить информационные знаки	К/Р
2.5	Тамбур	есть			Перепад высоты	КОСГУ	Устранение перепадов высоты	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							К/Р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2.1	ДЧ-И (ГУ)			КР
2.3	ДЧ-И (КОГУ)			КР
2.4	ДЧ-И (ОГУ)			КР
2.5	ДЧ-И (ОГУ)			КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для ОГУ, для устранения нарушений нужен капитальный ремонт.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №5 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание основной и средней школы, 676637, Амурская область. Октябрьский район, с.Варваровка, ул. Молодежная, д. 35
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие тактильных полос, информационных знаков	КОСГУ	Установить тактильные полосы, информационные знаки	индивидуальное решение ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет двухуровневых и двухсторонних поручней, контрастной окраски ступеней	КОСГУ	Установить поручни, сделать контрастную окраску ступеней	К/Р

3.3	Пандус(внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствие информационных знаков	КОСГУ	Установить информационные знаки	индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие информационных знаков, нескользящего покрытия	КОСГУ	Установить информационные знаки, нескользящее покрытие	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							КР, индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№на плане	№ фото	
3.1 3.2 3.5	ДЧ-И (КОГУ) ДЧ-И (ОГУ) ДЧ-И (КОГУ)			индивидуальное решение с ТСП КР индивидуальное решение с ТСП
3.6	ДЧ-И (КОГУ)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для КОГУ, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСП и капитальный ремонт.

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

здание основной и средней школы. 676637, Амурская область. Октябрьский район, с.Варваровка,
ул. Молодежная, д. 35
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/нет	№на плане	№ фото	Содержание	Значимо дш инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствует оборудование для всех групп инвалидов	КОСГУ	Приобретение и установка оборудования	индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№на плане	№ фото	
4.1	ВНД			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является не доступной, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСП.

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №22 от «12» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Школа, 676885, Амурская область, Октябрьский район, п.Трудовой, ул. Школьная, д.1

Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

Жилые помещения	нет						
-----------------	-----	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5 к
Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

здание основной и средней школы. 676637. Амурская область, Октябрьский район, с.Варваровка,
ул. Молодежная, д. 35
Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует требованиям ГОСТа	КОСГУ	Установить оборудование для всех групп инвалидов	КР, индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не соответствует требованиям ГОСТа	КОСГУ	Установить оборудование для всех групп инвалидов	К/Р, индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							К/Р индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5.1 5.3	ВНД ВНД			К/Р индивидуальное решение с ТСП К/Р индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является не доступной, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСП и капитальный ремонт.

Приложение 6 к
Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №5 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

здание основной и средней школы. 676637. Амурская область, Октябрьский район, с.Варваровка,
ул. Молодежная, д. 35
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет						
6.2	Акустические средства	Нет						

6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

