



Октябрьский район
Наименование территориального
облагодания субъекта РФ

«20» сентября 2016

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание начальной школы
- 1.2. Адрес объекта: 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка, ул. Молодежная д. 37
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4204, 7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20248 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1989г**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата Предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля-август 2017года.
капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 676637, Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодежная д. 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществление общеобразовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Муниципальный
маршрут автобуса «Екатеринославка - Благовещенск».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (КОГУ)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (КОГУ)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (КОГУ)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ГУ)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 1,2,3 структурно-функциональные зоны доступны частично избирательно для К,0,Г,У 4,5,6 структурно-функциональная зона недоступна.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2016 по 2020 годы _____
в рамках исполнения Плана мероприятий «ДК» по повышению показателей доступности для инвалидов и детей с ОВЗ объектов и услуг в МОУ СОШ с.Варваровка (приказ от 29.08.2016 № 104) _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: все структурно-функциональные зоны будут доступно частично всем группам инвалидов. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
А АЛ. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ информационный сайт «Учимся жить вместе» (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: начальник отдела архитектуры администрации Октябрьского района Ахмедова А.Л.


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник ГКУ АО УСЗН по Октябрьскому району Сёмина О.Я.


(Подпись)

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Октябрьского района Астайкина Т.В.


(Подпись)

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района Зайцева А.Н.


(Подпись)

В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов: Председатель Октябрьской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Степанченко О.И.


(Подпись)

представитель организации,
расположенной на объекте: директор Т.В. Минькова


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 23 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 1. Территории,

прилегающей к зданию (участка)

здание начальной школы, 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка, ул.

Молодежная д. 37

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали	Содержание	Вид ы рабо т
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие информационных знаков	КОСГУ	Установка информационных знаков	ТР
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть			Отсутствие тактильной плитки	КОСГУ	Установка тактильной плитки	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							ТР,КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.1	ДЧ-И (КОГУ)			ТР
1.2	ДЧ-И (КОГУ)			КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для КОГУ, для устранения нарушений нужен текущий и капитальный ремонт.

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 23 от «20» сентября 2016 г.

**I Результаты
обследования: 2.
Входа (входов) в
здание**

здание начальной школы, 676637, Амурская область, Октябрьский район с.
Варваровка, ул.

Молодежная д. 37
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо дш инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет контрастной окраски ступенек, отсутствуют поручни	КОСГУ	Оборудовать поручни, окрасить в контрастный цвет ступени	КУР
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют поручни	КОСГУ	Установить поручни	КР
2.4	Дверь (входная)	есть			отсутствуют информационные знаки	КОСГУ	установить информационные знаки	индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть			Перепад высоты	КОСГУ	Устранение перепадов	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							К/Р

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2.1	ДЧ-И (ОГУ)			КР
2.3	ДЧ-И (КОГУ)			КР
2.4	ДЧ-И (КОГУ)			Индивидуальное решение с ТСП
2.5	ДЧ-И (ОГУ)			КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы

обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для КОГУ, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт.

3.5	ДЧ-И (КОГУ)			с ТСР
3.6	ДЧ-И (КОГУ)			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является доступной частично для КОГУ, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСР и капитальный ремонт.

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 23 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

здание начальной школы, 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка, ул.

Молодежная д. 37

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствует оборудование для всех групп инвалидов	КОСГУ	Приобретение и установка оборудования	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№на плане	№ фото	
4.1	ВНД			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

"указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является не доступной, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСП.

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№23 от «20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

здание начальной школы, 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка, ул.

Молодежная д. **37**
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
	есть/ нет	№на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержан ие	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Прилож
ение 4(111) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №23 от
«20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения
объекта) **Вариант III - жилые помещения**
здание начальной школы, 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка, ул.
Молодежная д. 37
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации	
	есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содерж ание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

При
ложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 23 от
«20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

здание начальной школы, 676637, Амурская область, Октябрьский район с.
Варваровка, ул.

Молодежная д. 37
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	№на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует требованиям ГОСТа	КОСГУ	Установить оборудование для всех групп инвалидов	КР, индивидуальные решения с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не соответствует требованиям ГОСТа	КОСГУ	Установить оборудование для всех групп инвалидов	КР, индивидуальные решения с ТСП

ОБЩИЕ требования к зоне							К/Р индивидуальное решение с ТСП
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5.1	ВНД			К/Р индивидуальное решение с ТСП К/Р индивидуальное решение с ТСП
5.3	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона является не доступной, для устранения нарушений нужно индивидуальное решение с ТСП и капитальный ремонт.

При
ложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 23 от
«20» сентября 2016 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

здание начальной школы, 676637, Амурская область, Октябрьский район с. Варваровка, ул.

Молодежная д. 37
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет						

6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: